

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

OBRA: Manutenção corretiva da Clínica De Odontologia e Bloco VII da UniRV.

LOCAL: UniRV – Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde.

DATA: 19 de outubro de 2021

Figura 1. Fachada posterior: cobertura de telha de fibrocimento e estrutura metálica que deverão ser removidas para a execução da alvenaria de proteção da cobertura (platibanda).



Figura 2. Forro de gesso acartonado danificados a ser substituído na recepção.



Figura 3. Forro de gesso acartonado que deverá receber pintura no BWC 01.



Figura 4. Forro de gesso acartonado danificados a ser substituído no corredor 02.




Figura 5 e 6. Paredes fissuradas a serem emassadas e pintadas na sala Raio X 01.



Figura 7. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no BOX 01.



Figura 8. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no CORREDOR 01.



Figura 9. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no BOX 02.



Figura 10. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no BOX 03.



Figura 11. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no BOX 04.



Figura 12. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído no RAIO X 02.



Figura 13. Forro de gesso acartonado danificado pela chuva a ser substituído na sala de PRÓTESE.




Figura 14. Localização Clínica Escola de Odontologia - Campus Rio Verde (Latitude: -17.785197°, Longitude: -50.962447°).



Figura 15. Localização Bloco VII - Campus Rio Verde (Latitude: -17.7910598°, Longitude: --50.9593179°).

