

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

LOCAL: Prédio **MULTIUSUÁRIO MÓDULO B** da UniRV - Campus Rio Verde

END.: Fazenda Fontes do Saber, Setor Universitário, Rio Verde - Goiás

DATA: 09 de Novembro de 2021

MÓDULO B

Foto 01. MÓDULO B – LAB PRINCIPAL



Foto 01. MÓDULO B – LAB PRINCIPAL



Observações:

1. Portões externos com pintura mantida
2. Lâmpadas queimadas (quantidade = 03) e luminárias / lâmpadas ausentes (quantidade = 02)
3. Pintura das paredes internas com acabamento ruim (manchas do rolo) // paredes não emassadas
4. Presença de fissuras no peitoril das janelas
5. Presença de fissuras no pilar
6. Tomada dupla sem espelho
7. Conduletes externos sem tampa cega
8. Sifão do lavatório com defeito

Foto 02. VARANDA



Observações:

1. Lâmpadas com funcionamento adequado
2. Torneira, sifão e engate com funcionamento adequado

Foto 03. FACE LATERAL



Observações:

1. Rachaduras no canto do pilar
2. Manchas de umidade – Torneira externa
3. Caixa de passagem danificada
4. Fissuras no revestimento externo
5. Instalações elétricas aparentes
6. Maçaneta quebrada
7. Fissuras nas contravergas das janelas

Foto 04. CAIXA D' AGUA



Observações:

1. Pintura a ser mantida (manutenção)

Foto 05. FACHADA PERIODO NOTURNO



Observações:

1. Refletor com funcionamento inadequado (piscando)

Foto 06. ANEXO MODULO B



Observações:

1. Manchas de umidade na parede
2. Fissuras nas proximidades de tomadas e pilares
3. Presença de umidade no peitoril da janela